Сброс пароля на оборудовании **FLOW**



В случае если вы не привязывали почтовый адрес при активации регистратора, сброс пароля будет происходить через генерацию файла и отправления его по почтовому адресу тех. поддержки (tech.support@iflow-tech.ru)

1) В софте SADP (скачать можно по ссылке:

<u>https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/</u>) выбрать устройство и нажать кнопку **Forgot Password** в правом нижнем углу.

A	SADP											\$\$0 _ □ ×
Тс	tal numbe	r of online devices: 16	0			Unbind Exp	ort Devic	Refresh Filt	er	Q	Modify Network Param	eters
•	ID	▲ Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK	Service Port	Software Version	n IPv4 Gate	eway HT	 ✓ Enable DHCP ✓ Enable Hik-Connect 	
											Device Serial No.:	F-HR-2164/21620240921CCWRFQ
											Device Short Serial:	
											Start Time:	2024-11-12 16:48:55
											IP Address:	10.10.0.50
	006	F-HR-2164/2	Active	10.10.0.50	8000	N/A		V4.75.301build 24	D 10.10.0.1	80	Port:	8000
											Subnet Mask:	255.255.248.0
											Gateway:	10.10.0.1
											IPv6 Address:	fe80::de07:f8ff:fe8c:61a6
											IPv6 Gateway:	
											IPv6 Prefix Length:	64
											HTTP Port:	80
											Secu	rity Verification
											Administrator Password:	
												Modify
4												Forgot Password



2) Воспользоваться кнопкой **Export device feature code file (Важно!** С момента генерации данного файла и применения ответного файла, полученного от тех. поддержки, оборудование нельзя перезагружать. Если оно было перезагружено, необходимо заново начать с этого шага.)

Mode:	Export/I	mport device featu	ure code Mode	-
	- 58 - 58 			
Scan the (QR code, or	contact the manuf	facturer after expo	orting the
device tea	ture code fi	le.		
		Generate QR Co	de	
		Export OR Cod	e	
		Export dit ood	-	
	Exp	ort device feature	code file	
Enter the	reset token	or import the rese	t token file to res	set the
password				
Files	Method:	Input Key	🔘 Import File	
			1	Ĩ
New P	assword:		Ð	
	-	1.00		-
Confirm P	assword:		¢,	1
commu	ussmorar	1000		
	Reset IPC	No Reset	Reset IPC	
Tips:If reset	tting the pas	sword fails, restar	t your device and	software and
then repeat	step 1 and	2.		

3) Отправить полученный файл и фотографию с этикеткой восстанавливаемого оборудования на почту tech.support@iflow-tech.ru с названием темы «Сброс пароля».

C	F-0(Т)20240927Аxmlxml		1 Martin	image2024-11-14 15-41-22.jpg 47 KB	~
---	-----------------------	--	----------	---------------------------------------	---



4) Дождаться ответного письма, импортировать файл из вложения и ввести новый пароль, после нажать кнопку **Confirm**.

	Scan the Qf device feat	Export/li	contact the manuf le. Generate QR Co	ire code Mode acturer after ex de	cporting the		
	1 Scan the Qf device featu	R code, or ure code fi	contact the manuf le. Generate QR Co	acturer after ex de	porting the		
3			Generate QR Co	de			
			Europe Cold	Generate QR Code			
			Export QK Cod				
		Expo	ort device feature (code file			
	Enter the re password.	set token	or import the rese	t token file to r	eset the	61	
	Files N	/lethod:	🔘 Input Key	 Import Fi 	le		
	New Pas	ssword:		à	R	20	
		_			-		
	Confirm Pa	ssword:		à	Ø		
	Re	set IPC	No Reset	🔿 Reset IPO	c		
	Tips:If resetti then repeat s	ng the pas tep 1 and	sword fails, restar 2.	t your device a	nd software an	d	

5) Готово! В результате устройство можно использовать с вашим новым паролем!